

6.3.4 故障倒台应由部门负责人确认后方可安排检修。检修后需经过不少于 24 小时的正常运行,方可转为停用状态。

6.3.5 检修人员应按规定穿戴专业防护用品。如:安全防护眼镜、防护手套、防毒面具、放毒物渗透工作服。

6.3.6 加臭装置检修时现场应备有消防器材、专用除味剂或中和稀释剂。

正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”;

反面词采用“不宜”。

条文中指定应按其他有关标准、规范执行时,写法为“应符合 XX 规定”或“应按 XX 执行”。

附录 本标准用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”;

反面词采用“严禁”。

表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

附录 A:(资料性附录)一种加臭剂(四氢噻吩-THT)的基本特性

(略)

附录 B:(资料性附录)一种无硫加臭剂 S-FREE 的基本特性

(略)

郴州新华联燃气公司森林火灾中成功保站

2009年2月12日,郴州乾龙谷山上突发森林火灾。由于天干物燥,再加上南风劲吹,火势迅速从乾龙谷山南麓沿“U”字型漫延到北坡,地处北坡脚下的郴州天然气储配站随时都有被森林大火吞没的危险。郴州新华联燃气公司一边向消防支队、市政府及总公司主要领导汇报情况请求支援,一边紧急动员、组织全体员工赶赴火警现场紧急处理:一部份人上山砍伐杂草灌木,形成有效的隔离区域;一部份人进入储配站,用高压水枪对气站周围进行高密度喷淋,保证储配站周围处于湿透状态;一部份人在气站内及气站周围巡查,发现随风飘落的火星及时用湿拖把扑灭。在市消防支队官兵的支援下,经过5个多小时的努力,终于控制了森林火灾火势漫延,保证了郴州天然气储配站安全。为防止死灰复燃,当晚,郴州新华联公司采取整晚分班监护抢险办法,直至第二天早上八点森林火灾安全熄灭。

据悉,森林火灾期间,市委书记戴道晋、市委常务副市长陈社招、消防支队吴支队长以及市城管局、市燃气办主要领导都在第一时间赶至郴州天然气储配站,亲自指挥、调度排险。(刘群华)

天津重拳打击偷盗燃气犯罪

天津市公安局刑侦局和天津市燃气集团于2008年10月联合开展了为期一年的“护航保安全”行动,侦破了一批盗窃燃气、破坏燃气设施案。

据介绍,在侦破的盗窃燃气案中,主要呈现出三个特点:一是私接燃气管道或控制燃气计量器,进行燃气盗窃;二是在高、中压管道上打孔盗气,破坏燃气设施;三是破坏燃气计量器盗窃燃气,破坏燃气设施。私接燃气管道或控制燃气计量器实施盗窃燃气的人多为无业人员、略懂燃气知识人员、想占便宜的人等,他们居住在城乡接合部、老旧居民区。在高、中压管道上打孔盗气、破坏燃气计量器盗窃燃气的主要是个体饭店、宾馆、洗衣店、小型洗浴中心等经营场所,作案人员直接破坏燃气安全设施,造成安全隐患。为严打盗窃燃气违法犯罪人员,天津市燃气集团决定对提供线索的市民,一旦核实,奖励1000元。(高继德)