

冬季安全使用燃气 不可大意

2014年11月28日到12月2日短短5天时间内，秦皇岛市发生了3起因用户疏忽大意而造成的燃气着火事件。

11月28日，东安里小区2栋2单元西侧的燃气引入管被引燃发生了火灾。消防官兵迅速赶到，在现场居民的配合下，大火很快被扑灭，未造成人员伤亡和财产损失。经过勘查现场，燃气工作人员发现，在2栋2单元西侧燃气引入管周围有大量的易燃物品烧毁痕迹，经询问周围居民得知，最近有人在2栋2单元西侧室外燃气引入管附近堆放了大量的泡沫、塑料、纸箱等生活垃圾，根据这一情况，推断着火事件是有人点燃了堆放的易燃物，引起燃气引入管着火，造成主立管法兰处损坏严重，抢修人员立即关闭燃气阀门，更换了主立管阀门和管道法兰，经过2个小时的抢修，恢复了对东安里居民的供气。

11月30日，东方明珠城E区5栋一用户家发生了火灾，厨房现场烧毁严重，经询问得知，用户是今年刚买的二手房，已经烧毁的灶具和胶管都是从商场新买的，是用户自己动手更换的，已记不清安装胶管时是否用卡子加固或连接了卡子，“原来在使用过程中，也没有出现过什么问题。今天中午做饭时，开始还好好的，做饭途中，突然灶具前面开始起火，后来连带着灶具、抽油烟机也开始起火，整个厨房也被点燃了，幸亏我跑得快，才没有受伤！”用户徐先生说。在



对用户家中进行检查后，灶具已经被烧得面目全非，没有发现卡子等遗留物，初步判断着火原因可能是用户在使用过程中，燃气胶管因无卡子固定或卡子松动造成胶管脱落，而引起的火灾。同时还发现燃气灶前阀和表前阀全部包裹在整体厨房中，存在着严重的安全隐患。

12月2日，玉峰里小区一用户在使用燃气过程中，火苗将灶上的蒸锅塑料手柄烧化引燃了胶管发生了火灾，用户立即关闭了阀门，物业迅速赶到灭火幸免造成事故。

三次着火一次发生在室外，两次发生在室外，所幸都没有造成人员伤亡。但综合着火事件发生的原因，都与用户的麻痹大意分不开。

冬季由于天气寒冷的原因，家家门窗紧闭，室内空气流动不畅，一旦发生燃气泄露，很容易发生燃气事故。燃气公司提醒广大用户，日常用气要规范安全操作，点火一

定要确认点燃。做饭过程中，人不得长时间离开，使用完毕后，在关闭灶具旋钮的同时一定要关闭灶前阀。千万不可麻痹大意，以防不必要事故发生。对于上述三起着火事件，燃气专业人员指出，冬季天干物燥，将纸盒、塑料瓶等易燃品堆放在燃气设施周围，在容易发生火灾的同时，也很容易引发燃气燃烧爆炸事故。同时，为了能更安全地使用天然气，建议用户到正规商场购买有售后保障的燃气具，并2年更换一次胶管。用户在更换灶具和胶管的过程中，要用卡子将胶管拧紧，并经常检查，防止胶管松动或滑落，保证日常使用安全。另外，为能更方便地对燃气设施进行定期检查，建议用户不要将燃气设施进行包裹，最主要的是防止形成密闭空间，一旦发生燃气泄漏，易引发燃气燃烧爆炸事故。

（陆忠 侯旭 宋丽萍）