



图13 管理平台界面2

CNG安全事故的发生具有重要意义。

参考文献

1 王莉.浅谈我国CNG加气站和CNG汽车的发展[J].石油规划设计, 2003; 5: 4—5

参考文献

参考文献

1 王莉.浅谈我国CNG加气站和CNG汽车的发展[J].石油规划设计, 2003; 5: 4—5

孙庄孙棚户区改造，车辆违章撞断燃气管线 邯郸市峰峰矿区煤气公司全力抢险确保及时恢复供气

管道断口，切割拆除落地和悬空的原燃气管道；一方面看护好被撞断的管线周围，维持现场秩序，确保行人的安全。

为了保证在最快时间内让孙庄矿区域2 000余户居民恢复用气，邯郸市峰峰矿区煤气公司制定了详细的抢修方案，计划从孙庄矿调压站和最近的原燃气管网之间开口焊接一支钢管，用最短的时间接通临时供气管道，保证居民及时恢复用气，目前施工正在进行中。

(魏云涛 吝肖鹏)